


Radonutredning (RU), enskild fastighet



Följande ingår i en radonutredning;

Mätningar: (samtliga mätningar är momentana och dokumenteras).

- Momentanmätning av radon i luft. "Registrering och kontroll av utförda mätningar".
- Punktmätning i misstänkta läckageytor för att säkerställa "färska gasläckage" mäts i två gaser.
- Gammastrålningsmätning av ytor (vägg, golv, tak) i samtliga bostadsrum på alla plan i fastigheten för att utreda förekomst av blå lättbetong eller annat radioaktivt material, samt mätning av storlek "area" på avgivande yta.
- Kontroll och/eller mätning av befintlig ventilation samt uppmätning av luftvolym i bostadsutrymmen.

Teknisk information och dokumentation:

- För att få fram en bild av fastigheten utförs en okulärbesiktning som "dokumenteras", vilket beskriver huset ur radonperspektivet.
- Beräkning av exhalation, flöden, restprodukter mm
- "Vid behov" genomgång av fastigheten av LR-konsult AB:s utredningsgrupp.
- Upprättande av slutlig dokumentation vilken beskriver fastigheten och dess förhållande samt tekniska förutsättningar. Förteckning över använda instrument.

Samtliga mätningar, utrustning och metodik följer gällande meto danvisning/beskrivning och uppfyller samtliga myndighetskrav och rekommendationer. Arbetet utförs av utbildad och godkänd personal. LR-konsult & Installation etablerades 1982 som ett avknopningsföretag från SGI (Statens Geotekniska Institut).